

## GEBÄUDEBASISDATEN



Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus  
Status: Sanierung 2008  
Baujahr des Objektes: 1971  
Heizwärmebedarf des Objektes: EnEV 2007 eingehalten

Konstruktionsart des Objektes: Massivbau  
Besonderheiten des Objektes: Wärmerückgewinnhaus - Gebäudesanierungskonzept

Einsatzbereich der VIP: Außenwand - Außendämmung  
Loggia - Fußbodendämmung  
Gesamteinbaufläche der VIP in m<sup>2</sup>: 57 m<sup>2</sup>

Motivation: Problemlöser für stufenlosen Balkonaustritt und Fensterrahmenanschlüsse im Bestandsbau

Planung: Architektur- und Ingenieurbüro für energieeffizientes Bauen - Koch, Petersberg  
Ausführende Firma: Martin Fleischmann Malerbetrieb, Brunnhartshausen  
Fliesen und Design Volker Mathes, Bad Salzschlif

SANIERUNG

HAUS FULDA 2